

F

FICHE PRODUIT




UNIK PLY56

Vêtement de protection chimique et particules

CE 0120

CAT 3 TYPE 5 & 6



CERTIFICAT CE DE TYPE DELIVRE PAR:

SGS UNITED KINGDOM LTD
WESTON SUPER MARE
BS22 6WA, ANGLETERRE
(ORGANISME NOTIFIE N°0120)

PLY56

Type 5
Étanche aux particules

Type 6
Étanchéité limitée aux éclaboussures

Essai de pulvérisation de bas niveau (pr EN13034) – 1997: conforme
Essai aérosol de particules solides (prEN ISO 13982) – (1 :2000) : conforme Classe 2
Taille particules 0.2-2 microns. Taille moyenne particules 0.6 microns.

Taille	Tour de poitrine	Hauteur	Taille	Tour de poitrine	Hauteur
S	84-92	162-170	XL	108-116	180-188
M	92-102	168-176	XXL	116-124	186-194
L	100-108	174-182	XXXL	124-132	194-199

Propriétés mécaniques
prEN13034 :2002 – BS14325 :2004

		Résultat	Classe
Résistance à l'abrasion	EN530 (méthode 2)	> 10	1
Résistance à la déchirure trapézoïdale	ISO5082		
MD (sens machine)		> 10	1
XD (sens travers)		> 40	2
Résistance des coutures	ISO5082	> 50	2
Résistance à la flexion	ISO7854 (méthode B)		
MD (sens machine)		> 100,000	6
XD (sens travers)		> 100,000	6
Résistance à la perforation	EN863	> 5	1

Résistance à la pénétration de liquides EN368: 1993

	Indice de répulsion	Indice de pénétration
Acide sulfurique 30%	98.3%	0.0%
Soude caustique 10%	98.8%	0.0%
n-Heptane	0.0%	24.0%
Isopropanol	0.2%	25.0%

Domaines d'utilisation, désignation

La combinaison UNIK PLY56 est destinée à protéger contre les particules fines et sèches (**type 5**), les projections limitées de liquides et pulvérisations (**type 6**). Elle dispose d'un capuche, d'un serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles. **Disponible uniquement dans les tailles L, XL et XXL**. Coloris blanc.

Limites d'utilisation

L'utilisateur est le seul juge d'une utilisation appropriée de la combinaison UNIK PLY56. Il est porté à l'attention de l'utilisateur sur la possibilité d'une accumulation de chaleur bien que la nature respirable du tissu limitera cet effet. Il appartient à l'utilisateur de juger de l'association de ce vêtement avec d'autres équipements (gants, chaussures, masque etc.). Le fabricant n'acceptera pas que sa responsabilité soit mise en cause en cas d'utilisation inappropriée. Pour une protection optimum le vêtement doit être à la taille de l'utilisateur et être porté correctement et complètement fermé.

Consignes IMPORTANTES

Avant toute utilisation vérifier que la combinaison ne comporte pas de défauts. En cas de fermeture éclair défectueuse, de coutures ouvertes ou de toute autre imperfections, ne pas porter ce vêtement. Veuillez retourner le vêtement propre, non porté à l'adresse indiquée du fabricant.

Stockage et élimination

Conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la poussière, de l'humidité et de la salissure, à température ambiante. La combinaison doit être éliminée dans tout centre de traitement de déchets réglementé afin de ne pas nuire à l'environnement. Les restrictions concernant son élimination dépendent uniquement des matières polluantes susceptibles d'être entrées en contact avec le vêtement lors de son utilisation.

CONTACT PAR :

SINGER FRERES
54 RUE DE LUMBRES
BP 77
62968 LONGUENESSE CEDEX
FRANCE



Edition : 10.05.05/1